

Ergebnisse aus Vor-Wege-Schau am 11.11.2023

Gemarkung Obermarschacht

1. Koppelsweg

Schneiden und mulchen, Weg sanieren -> SG Kostenbeteiligung / Schäden durch Abfuhr Klärwerk entstanden

2. Langenhakenweg

Schneiden und mulchen

3. Langenhackenweg / Rüterhagenweg

Loch muss gefüllt werden

4. Südweg

Wurde Sand aufgebracht, dadurch sehr schlammig, befestigen

5. Gutsweg


Schneiden und mulchen

6. Achterdeich Ecke Gutsweg

Schneiden –

7. ohne Name

Schneiden und mulchen



Gemarkung Rönne

1. Büschenweg

20 m im Wald - Büsche schneiden



Gemarkung Oldershausen

1. Zum hohen Wichel:

Löcher im Fräßgut, was jedes Jahr in der Betonstraße eingebracht bzw. repariert wird. Der Beton ist auf mehreren Stellen gerissen und abgesackt und neue Risse entstehen. Das geht los bei der Reitanlage bis zur Einmündung des Weges Nr.13- Hoher Brink- ca.750m.

2. Zum Hohen Wichel und Hoher Brink:

Rückschnitt der Bäume und Büsche.

3. Am Fasthagen:

Risse und Absackungen in der Betonstraße, teilweise sind Kanten bis 8 cm im Straßenraum. Das ist auf mehreren Stellen dieses Weges so. Von den insgesamt 2400m sind ca. 220m betroffen.

Herr Dittmer macht auf Verkehrssicherungspflicht aufmerksam – Aufstellen von Schildern!

4. Jatenweg:

Der Seitenraum auf den letzten ca.650 m neben der Spurbahn muß mit Mineralgemisch stabilisiert werden. D.h. 60x40cm muss neben der Spurbahn ausgebaggert werden und mit Mineralgemisch wieder befüllt werden. Auf den ersten ca.500 m ist das schon vor Jahren gemacht worden.

5. Aue-Netze Weg:

Dieser Weg aus Mineralgemisch ist auf ca.400 m ausgefahren mit vielen Schlaglöcher und Wasserstellen. Er müsste mit Mineralgemisch wieder aufgefüllt und befestigt werden, da die Seitenräume höher wie der Weg ist und somit kein Wasser abfließen kann.



Gemarkung Eichholz

1 Alte Thün

Schneiden von Buschwerk

2 Ilaudiek

Schneiden von Buschwerk

3 Eichholzer Weg

Starke Beschädigung mit vielen Löchern in der Fahrbahn



Gemarkung Niedermarschacht

1. Achterdeich

Bankett nordseitig – befestigen

Weg weist teils starke Absackungen auf – Sanierung erforderlich

2. Achterdeich Ecke Hagenweg (bei der Bank)

Büsche zurückschneiden

3. Wiesenweg

Stark auseinander gebrochener Weg – Sanierung erforderlich

4. Eichholzer Weg (beim Brandfeldsee)

Bewuchs in der Mitte der Fahrbahn - weiteres Vorgehen in einer der nächsten Wege- und Gewässerausschusssitzungen beraten



Merkposten:

Bankette abschälen – Beratung in einer der nächsten Wege- und Gewässerausschusssitzungen
Schilder aufstellen bei stark frequentierten Radwegen (z.B. Am Fastenhagen, Eichholzer Weg)